

$U_T = 0$
$U_{RW} = U_0$
$U_\infty = 0$
$R$
$r$
$z$
$L$